

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

**Круглые индикаторы testoterm - измерительный диапазон: +60 ...+82 °С,
+88 ... +110 °С,
+116 ... +138 °С,
+143 ... +166 °С,
+171 ... +193 °С,
+199 ... +224 °С**

Круглые индикаторы testoterm



Преимущества продукта:

- Диапазон измерения +60 С до + 82 ° С
- Самоклеящиеся мини- индикаторы для мониторинга температуры
- Изменение цвета в течение 2-х до 3 секунд, если предельное значение превышено
- Идеально подходит для контроля температуры движущихся или малых объектов и для расширенного мониторинга

Круглые индикаторы testoterm – самоклеющаяся термостойкая фольга с термочувствительными элементами. Используется для контроля температуры и управления процессом нагрева.

Круглые индикаторы особенно удобны для мониторинга температуры на малых объектах.

Индикаторы способны необратимо изменять цвет за 2 секунды. Необратимая смена цвета подразумевает, что цвет останется неизменным даже при последующем изменении температуры поверхности, т. е. не возвращается в исходное состояние.

Общие технические данные

Технические данные

Температура хранения макс. +25 °С ¹⁾

Размеры \varnothing 15 мм

Рабочая температура +60 ... +82 °С, +88 ... +110 °С, +116 ... +138 °С, +143 ... +166 °С, +171 ... +193 °С, +199 ... +224 °С

Температура

Технические данные

Диапазон измерений +60 ... +82 °С, +88 ... +110 °С, +116 ... +138 °С, +143 ... +166 °С, +171 ... +193 °С, +199 ... +224 °С

Погрешность $\pm 1,5$ °С