

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 608-H2 - Термогигрометр с функцией сигнализации



Гигрометр testo 608 H-2 для измерения влажности/температуры/температуры точки росы, с LED-сигнализацией, батареейкой и протоколом калибровки

Преимущества продукта:

Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы

Вывод макс./мин. значений; мониторинг состояния батареи

LED-сигнализация для оповещения при превышении предельных значений

Высокий уровень точности $\pm 2\%$ OB

Прецизионный гигрометр testo 608-H2 с функцией LED-сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении предельно допустимых значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.п.

Измерение температуры (сенсор NTC)

Технические данные

Диапазон измерений

-10 ... +70 °C

-40 ... +70 °Стр

Погрешность $\pm 0,5$ °C (при +25 °C)

Разрешение 0,1 °C

Измерение влажности (емкостный сенсор)

Технические данные

Диапазон измерений 2 ... 98 % OB

Погрешность ± 2 % OB (2 ... 98 % OB)

Разрешение 0,1 % OB

Общие технические данные

Технические данные

Частота измерений 18 с.

Корпус ABS

Гарантия 2 года

Тип батареи 9 В блочная батарейка 6F22

Ресурс батареи прикл. 1 год

Тип дисплея LCD

Размер дисплея: две строки

Температура хранения -40 ... +70 °C

Вес 168 г

Размеры 111 x 90 x 40 мм

Рабочая температура -10 ... +70 °C