По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.testo.nt-rt.ru || эл. почта tts@nt-rt.ru

testo 835-H1 - инфракрасный термометр с интегрированным модулем влажности



testo 835-H1, инфракрасный термометр, с 4-х точечным лазерным целеуказателем, оптикой 50:1, функцией управления данными измерений и модулем влажности; в комплекте с батарейками и заводским протоколом калибровки.

Преимущества продукта:

- Измерение относительной влажности, температуры точки росы и температуры окружающего воздуха
- Измерение поверхностной влажности (значение aw) запатентованным
- Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику
- Регистрация данных по месту замера с возможностью последующего анализа на ПК

testo 835-H1: специальная модель инфракрасного термометра с интегрированным измерением поверхностной влажности. Воспользуйтесь уникальной запатентованной функцией измерения поверхностной влажности для своевременного выявления участков, подверженных риску образования плесени, измерьте влажность или определите удаленность от точки росы.

Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))

Технические данные

Диапазон измерений -50 ... +600 °C

Погрешность ±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.)

Разрешение 0,1 °C

Измерение температуры (ИК-сенсор)

Технические данные

Диапазон измерений -30 ... +600 °C

Погрешность ±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C) ±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C) ±1,0 °C (0,0 ... +99,9 °C)

±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,1 °C

Коэффициент излучения 0.10 ... 1.00 (настройка с интервалом 0.01)

Целеуказание 4-х точечная

Расстояние до точки замера 50:1 (regarding the distance of 2.0 m to measuring object typically) + opening diameter of the sensor (24 mm)

Спектральный диапазон 8 ... 14 µm

Измерение влажности (емкостный сенсор)

Технические данные

Диапазон измерений 0 ... 100 % ОВ

Погрешность ±2 % OB ±0,5 °C

Разрешение 0,1 °C 0,1 % ОВ 0,1 °Стр

Общие технические данные

Технические данные

Корпус ABS + поликарбонат

Таблица коэффициентов излучения 20 значений в памяти прибора

Лазерное целеуказание вкл/выкл

Стандарты EN 61326-1:2006

Гарантия 2 года

Сигнальное оповещение звуковое; оптический

Автоотключение подсветки 30 с.

Автоотключение прибора 120 с.*

Тип батареи 3 батарейки AA (или работа от USB после установки ПО на ПК)

Ресурс батареи 25 ч (при 25°C, с выкл. лазером и подсветкой дисплея) 10 ч (при 25°C без подсветки)

Тип дисплея Dot Matrix

Память 200 изм. знач.

Температура хранения -30 ... +50 °C

Вес 514 г

Размеры 193 х 166 х 63 мм

Рабочая температура -20 ... +50 °C

*деактивация функции при продолж. измер. и USB-соединении